

Акт технического состояния №ЕКДЕК000623

по заказ-наряду № СВДЕК000590 от 07 октября 2020г.

Заказчик:	ТД ДОРХАН
Контактное лицо:	
Телефоны:	(343) 237-15-16

Заявленный дефект:

Просим Вас дать причину плохого сигнала приемника, дистанция при которой срабатывают пульт от 0,2 до 1 м

Неисправное изделие

№ п/п	Парт. номер	Наименование	Кол-во	Ед. изм.
		Приемник DHRE-1 внешний 1канальный (DOORHAN)	1	

Техническое заключение:

07.10.2020 14:38:59 Медведев Юрий Викторович: Плохое качество приема сигнала и пониженная дальность связана с помехами на канале связи приемника на частоте 433 Мгц. Об этом свидетельствует частая индикация светодиода приема сигнала на плате приемника. Клиенту требуется изменить частотность приемника и пультов для устранения данной проблемы.

Неисправные элементы изделия

№ п/п	Парт. номер	Наименование	Кол-во	Ед. изм.
1				

Услуги, необходимые для ремонта

№ п/п	Наименование	Кол-во	Ед. изм.
1			

Клиент: _____

(подпись Ф.И.О. полностью)

Менеджер: _____

(подпись Ф.И.О. полностью)

Пажинский П.В.